


令和5年度 通学路合同点検箇所図 (基山小・若基小学校区)



箇所番号	点検箇所	概要
①	城の上1号線	上町交差点は、歩道が狭い、白線が消えている等の状況により危険な状況になっている。
②	荒籠線と千夫・長野線、 長野1号線の交差点	<ul style="list-style-type: none"> 荒籠線は道路幅が狭いため、登校時間帯の車両進入により危険な状況が発生する。 荒籠線の側溝蓋に欠損があるため、危険となっている。 荒籠線と千夫・長野線の交差点は大型車両の通行が多く、横断歩道は設置されているものの、なかなか止まらない。
③	城戸1号線	城戸インターより国道3号方面へ向かう車がスピードを出して通過するため、通学中の小中学生が危険な状況になっている。
④	関屋・上原線	登下校時にスピードを出して通過する車が多い。
⑤	玉虫11号線	住宅街から県道基山公園線に出る手前の交差点にカーブミラーが設置されていないため危険となっており、子供たちが車に注意しながら登下校している状況となっている。