

報告者 : 第1区 区長 鳥飼 信男 (Tel) 92-5567
報告日 : 平成28年2月25日

第1区公民分館の西側
(園部共同乾燥所へ抜ける方向)

カーブミラーの傾きによる鏡面の
ずれにより脇道の安全確認が出来ない



第1区公民分館の西側
(脇田へ抜ける方向)

カーブミラーが足りず
安全確認が出来ない



脇道より見た
カーブミラーの状況

直進道路の左右進行方向ともに
安全確認が出来ない

