

令和6年度通学路合同点検結果一覧表(令和6年6月25日実施)

[基山小学校区]

番号	点検年次	道路種別	路線名	意見	対策実施主体	対策内容	対策年度
1	令和6年度	町道	宿・藤川線 (JAガソリンスタンド 宮浦164付近)	道路幅が狭く、カラー舗装及び白線が消えかけている場所もあり、危険な状況となっているため。	基山町	カラー舗装、外側線の塗り直しを実施する。横断歩道の待機場所に車止め(ボラード)等を設置する。	令和7年度 実施予定
2	令和6年度	町道	箱町・麦尾線 (基山小東南交差点 宮浦71付近)	道路幅が狭く、車両がすれ違う際にカラー舗装の部分に車両が侵入することもあり、危険である。図書館の樹木の枝で標識が見えづらい。標識を低くできないか。	警察 基山町	横断歩道の待機場所に車止め(ボラード)等を設置する。 樹木の枝木を伐採する。	令和7年度 実施予定 令和6年度完了
3	令和6年度	町道	秋光1号線 (中央公園東南 宮浦27-1付近)	外側線の一部とカラー舗装が消えている。 側溝のグレーチングがずれており、危険である。	基山町	カラー舗装、外側線の塗り直しを実施する。 側溝部分は民有地であり、所有者が対応する。	令和6年度完了
4	令和6年度	町道	箱町・麦尾線 (基山中南交差点宮 浦990-7付近)	利用する児童・生徒も多く車の往来も多い箇所である。 歩車分離交差点であるが、更なる歩行者等の安全対策が必要である。	基山町	横断歩道の待機場所に車止め(ボラード、ガードパイプ)等を設置する。カラー舗装、外側線の塗り直しを実施する。	令和7年度 実施予定

令和6年度通学路合同点検結果一覧表（令和6年6月25日実施）

5	令和6年度	町道	田原1号線 （鎮西隈橋→黒谷・ 柿の原入口 園部2805-3付近）	児童・生徒の通学路であるが、歩道やカラー舗装がなく、 また途中の丁字路に一時停止線がないため、危険である。	基山町	カラー舗装、外側線を設置する。 指導停止線を設置する。	<u>令和7年度</u> <u>実施予定</u> <u>令和6年度完了</u>
---	-------	----	--	--	-----	--------------------------------	---

令和6年度通学路合同点検結果一覧表(令和6年6月25日実施)

[若基小学校区]

番号	点検年次	道路種別	路線名	意見	対策実施主体	対策内容	対策年度
1	令和6年度	町道	白坂・玉虫線 (関屋・上原線との 交差点 小倉1056付近)	見通しが悪く、一時停止線で止まらず、横断歩道上で停止している。手前に標識があるが、より注意を促す対策が必要である。	警察 基山町	「止まれ」の注意看板を設置する。 カーブミラーを修繕する。	<u>令和7年度 完了予定 令和6年度完了</u>
2	令和6年度	町道	関屋・上原線線 (さかいクリニック西 側 小倉1059-2付近)	児童の通学路であるが、側溝に蓋がなく、また深さもあるため、落下する恐れがある。歩道もカラー舗装もなく危険である。	基山町	側溝蓋掛け、カラー舗装、外側線の設置	<u>令和7年度実施予定</u>
3	令和6年度	町道	城戸1号線 (けやき台南セブンイ レブン西側 小倉1048-3付近)	当交差点は通行する車両も多く、城戸インターから国道3号線へ向かう車がスピード出して通過しているため、児童・生徒の安全対策が必要である。	基山町	横断歩道待機場所に車止め(ポラード)の設置	<u>令和6年度完了</u>

令和6年度通学路合同点検結果一覧表(令和6年6月25日実施)

4	令和6年度	町道	けやき台1号線(南長浦2号線との交差点 けやき台1-4-9付近)	住宅街の傾斜がある丁字路で、スピードを出して侵入する車が多く、危険である。通学路であることがわかる標識の設置ができないか。	基山町	交差点マーク・通学路等の路面標示の設置	<u>令和7年度完了予定</u>
5	令和6年度	町道	けやき台10号線(北部環状線との合流地点 けやき台2-6-7付近)	北部環状線との交差点に横断歩道があり、以前はその手前に「飛び出し注意」の看板があったが、撤去されている。再設置できないか。	基山町	「飛び出し注意」看板の再設置	<u>令和6年度完了</u>
6	令和6年度	町道	城戸1号線(若基小南西歩道沿いの水路 小倉1536~けやき台2-2付近)	通学路の途中にある水路の幅が広く、深いため、落下する恐れがあり危険である。	基山町	転落防止柵(ガードパイプ)の設置	<u>令和7年度実施予定</u>