

令和3年度通学路合同点検結果一覧表

【若基小学校区】

番号	点検年次	道路種別	路線名	意見	対策実施主体	対策内容	対策年度
1	R3	町道	白坂2号線	カラー舗装、区画線の引き直しが必要。	基山町	カラー舗装、区画線の引き直し	R4
2	R3	町道	白坂2号線	白坂踏切西側から見て、カラー舗装は右側外側線上にあるが、左側にある方が車の巻き込みが少ないのではないか。	基山町	カラー舗装を当初設置する時に警察、地元と協議を行い、現在の箇所を設置している。	対策済
3	R3	町道	城戸高地線	カラー舗装、区画線の引き直しが必要。	基山町	カラー舗装、区画線の引き直し	R4
4	R3	町道	城戸高地線	基山体験農園西側の城戸高地線路上によく1台駐車している車がある。道路が狭いので危ない。地元住民から意見が出ている。	基山町	該当車両が判明したため、農園利用に関する担当課の産業振興課で対策済。	対策済
5	R3	町道	城戸高地線	歩行空間を確保した上で（外側線を引く位置を決めて）カラー舗装してほしい。	基山町	道路管理者の建設課と協議後、カラー舗装を引き直す。	R4

【基山小学校区】

番号	点検年次	道路種別	路線名	意見	対策実施主体	対策内容	対策年度
1	R3	町道	真尻2号線	カラー舗装の引き直しが必要。	基山町	カラー舗装の引き直し	R4
2	R3	町道	真尻2号線	水路があるためと思うが、一部分ガードレールが設置されていない箇所がある。	基山町	水路の維持管理のため設置されていない状況である。	現状維持
3	R3	町道	真尻2号線	道路と民地との高低差があるため危ない箇所がある。	基山町	道路管理者の建設課で対応を検討中。	R4
4	R3	国道	国道3号 (上町交差点)	上町交差点から南側の駅の自由通路まで通学路になっているが防護柵がないため非常に危険だ。	佐賀国道事務所	防護柵の設置	R4
5	R3	町道	小倉中央線	カラー舗装の引き直しが必要。	基山町	カラー舗装の引き直し	R4
6	R3	町道	千代橋	通学路であり、水路に転落する危険性がある。転落防止柵の設置が必要なのではないか。	基山町	転落防止柵の設置	R3対策済
7	R3	町道	長野1号線	道路の幅員が狭い通学路であるため、登下校時には児童と車両とが交錯し危険。カラー舗装をして歩行空間を確保する必要がある。	基山町	カラー舗装の設置	R3対策済
8	R3	町道	長野2号線	道路脇の水路に転落する事故が発生している。水路に蓋掛けが必要。また、道路の幅員が狭い通学路であるため、登下校時には児童と車両とが交錯し危険。カラー舗装をして歩行空間を確保する必要がある。	基山町	水路蓋掛け、カラー舗装、区画線設置	R3対策済