

令和7年度通学路合同点検結果一覧表(令和7年6月20日実施)

[基山小学校区]

番号	点検年次	道路種別	路線名	意見	対策実施主体	対策内容	対策年度
1	令和7年度	町道	箱町・麦尾線 (鎮西隈橋付近)	付近の水路に転落防止柵が無く危険である。 また、道路外側線が消えかかっており、歩車道境界ブロックもなく、危険な状況となっている。	基山町	水路付近に転落防止柵を設置するほか、交差点付近にラバーポールを設置する。 歩車道境界ブロックが設置してある部分や車道外側線が残っている部分もあるため、経過を観察する。	令和7年度実施予定 経過観察
2	令和7年度	町道	箱町・麦尾線 (宮浦2507-3付近)	転落防止柵の一部が腐食しており、外れていて危険である。 また、歩車道境界ブロックについている反射材が外れていて、効果が発揮できていない。	基山町	腐食した転落防止柵の修繕をする。 代替の反射材を設置する。	令和8年度実施予定
3	令和7年度	町道	秋光・牛逢線 (高島橋西 宮浦17-1付近)	雨天時に歩道部分に水がたまり、車道を歩かざるを得ないため危険である。	基山町	現地を確認したがそれほど水が溜まっていなかったため、経過を観察する。	経過観察
4	令和7年度	町道	宿1号線 (明光寺北 宮浦405-1付近)	児童・生徒の通学路であるが、付近の水路に転落防止柵が無く危険である。	基山町	水路付近に転落防止柵を設置する。	令和8年度実施予定

令和7年度通学路合同点検結果一覧表(令和7年6月20日実施)

[若基小学校区]

番号	点検年次	道路種別	路線名	意見	対策実施主体	対策内容	対策年度
1	令和7年度	町道	城戸1号線 (若基小南側 信号機付近)	下校する児童が階段を駆け下りたり、転倒したりした際に道路に飛び出す恐れがある。 斜め横断を行う児童がおり、注意喚起を行う声が上がっている。	若基小学校 基山町	全校集会や学級内で指導を行う。 横断歩道を渡るよう呼び掛ける看板を設置する。	<u>令和7年度完了</u> <u>令和8年度実施予定</u>
2	令和7年度	町道	関屋・上原線線 (さかいクリニック西側 小倉1011-3付近)	抜け道として利用されており、制限速度を超過して走行する自動車が多く、危険である。	基山町	「スピード落とせ」「通学路」「児童注意」などの看板設置	<u>令和7年度実施予定</u>
3	令和7年度	ため池の 管理道	13区 (桜の堤上・下の間)	転落防止のフェンスが設置してあるものの、路面とフェンスの間に隙間が出来ており転落の危険がある。	基山町	隙間をなくす処置を実施	<u>令和7年度実施予定</u>